



RUC: 20602612270

**AUTOMOTRIZ J&B MOTORS SAC**

**INFORME TECNICO 0038-25**  
**SERVICIO DE LAVADO**



**J&B MOTORS**

Versión JB009-02

Página 4

### 1. DATOS GENERALES

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL	RUC: 20137290180
TELEFONO:948019777	FECHA DE EVALUACION: 15-03-2025
Dirección: Av. Republica de pana Nro 576 Urb. San Antonio (OFICINA NRO 4) LIMA - MIRAFLORES	SERVICIO: LAVAO DE SALÓN

### 2. DATOS DE LA UNIDAD

MARCA: FORD E3500	MODELO: ECOLINE
PLACA: EGP 448	KILOMETRAJE:
COMBUSTIBLE: REGULAR	Fecha :24-03-25

### 3. ANTECEDENTES

El cliente llego con la Van de placa EGP 448, para el servicio de lavado de salón y chasis.

### 4. OBJETIVO.

Brindar el mejor servicio para nuestros clientes con calidad y seguridad.

### 5. INSPECCION DE VAN ANTES DE INICIAR



1- Techo interior contaminado de grasa y polvo.



- Lavado de techo contaminados de grasa, polvo y reparación de tapiz.



2- Piso maltratados reseco y cinturones con grasa.



Falta de limpieza y descontaminación de piso, con silicona de piso sonax y Acetano de sodio.



3- Lavado a presión chasis y carrocería.



4- Descontaminación de tapiz lateral y siliconado con sonax uv.




5- Asientos contaminados y cinturones de seguridad con grasa.

## 6. Sistemas evaluados

Motor		Estructuras y guardas	●	Equipo de trabajo		Limpieza Y Desinfección De Salón	●
Asientos y cinturones	●	Trasmisión y frenos		Sistema de refrigeración		Aplicar Silicona Con Uv	●


## 7. Trabajos realizados



Descontaminación de techo interior con producto ABS SONAX



Descontaminación de asientos y cinturones de seguridad con de asientos. cloruro de potasio.



Siliconado y desinfección de piso.



Siliconado de tablero. Sonax



Limpieza de panel laterales y delantero, consola y timón. siliconado con protector UV.



Limpieza de chasis y carrocería.

## 8. Observaciones y recomendaciones

La van EGP, llevo a nuestras instalaciones para su lavado de salón y se encontró lo siguiente:

- Techo interior con presencia de grasa, polvo.
- Asientos contaminados y manchados de (Grasa y polvo)
- Cinturones de seguridad con presencia de grasa y tierra.
- Piso de salón socia y reseca.
- Puertas y tablero con presencia de polvo y grasa.
- Chassis Con Presencia De Barro Seco.
- Hay presencia de zonas agrietadas con oxido en la parte del techo e ingresa el agua al salón en el momento de lavar.

Se recomienda:

- Realizar un buen servicio de lavado de salón cada 6 meses.
- Usar productos de calidad para no maltratar el tapiz y laterales.
- Proteger de polvo y grasa el techo interior, enviando a tapizar.
- Aplicar el undercoating en la parte interna del salón antes de colocar el piso.
- Al momento de lavar secar todas las partes donde reposa el agua para evitar el óxido.
- Sellar las partes agrietadas del techo.
- Reparar su chapa de la puerta trasera.

Atentamente,



Jack Cano Gamarra  
Gerente General  
Automotriz J&B Motors SAC