



RUC: 20602612270

AUTOMOTRIZ J&B MOTORS SAC**INFORME TECNICO 0037-25****SERVICIO DE LAVADO****J&B MOTORS**

Versión JB009-02

Pagina 4

1. DATOS GENERALES

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL	RUC: 20137290180
TELEFONO:948019777	FECHA DE EVALUACION: 15-03-2025
Dirección: Av. Republica de pana Nro 576 Urb. San Antonio (OFICINA NRO 4) LIMA - MIRAFLORES	SERVICIO: LAVAO DE SALÓN

2. DATOS DE LA UNIDAD

MARCA: FORD E3500	MODELO: ECOLINE
PLACA: EGP 446	KILOMETRAJE:
COMBUSTIBLE: REGULAR	Fecha :24-03-25

3. ANTECEDENTES

El cliente llego con la Van de placa EGM 446, para el servicio de lavado de salón y chasis.

4. OBJETIVO.

Brindar el mejor servicio para nuestros clientes con calidad y seguridad.

5. INSPECCION DE VAN ANTES DE INICIAR

1- Techo interior contaminado de grasa y polvo.



- Lavado de techo contaminados de grasa, polvo y reparación de tapiz.



2- Piso maltratados reseco y cinturones con grasa.



Falta de limpieza y descontaminación de piso, con silicona de piso sonax.



3- Lavado a presión chasis y carrocería.



4- Descontaminación de tapiz lateral y siliconado con sonax uv.



5- Asientos contaminados y cinturones de seguridad con grasa.

6. Sistemas evaluados

Motor		Estructuras y guardas	●	Equipo de trabajo		Limpieza Y Desinfección De Salón	●
Asientos y cinturones	●	Trasmisión y frenos		Sistema de refrigeración		Aplicar Silicona Con Uv	●

7. Trabajos realizados

		
Descontaminación de techo interior con producto ABS SONAX	Descontaminación de asientos y cinturones de seguridad con de asientos. cloruro de potasio.	Siliconado y desinfección de piso.
		
Siliconado de tablero. Sonax	Limpieza de panel laterales y delantero, consola y timón. siliconado con protector UV.	
		
Limpieza de chasis y carrocería.		

8. Observaciones y recomendaciones

La van EGP, llegó a nuestras instalaciones para su lavado de salón y se encontró lo siguiente:

- Techo interior con presencia de grasa ,polvo y protector de lámina del techo despegados..
- Asientos contaminados y manchados de (Grasa y polvo)
- Cinturones de seguridad con presencia de grasa y tierra.
- Piso de salón socia y reseca.
- Puertas y tablero con presencia de polvo y grasa.
- Chassis Con Presencia De Barro Seco.
- Hay presencia de zonas agrietadas con oxido en la parte del techo e ingresa el agua al salón en el momento de lavar.

Se recomienda:

- Realizar un buen servicio de lavado de salón cada 6 meses.
- Usar productos de calidad para no maltratar el tapiz y laterales.
- Proteger de polvo y grasa el techo interior, enviando a tapizar.
- Aplicar el undercoating en la parte interna del salón antes de colocar el piso.
- Al momento de lavar secar todas las partes donde reposa el agua para evitar el óxido.
- Sellar las partes agrietadas del techo.
- Reparar la chapa de la puerta trasera.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JACK CANO', with a stylized flourish at the end.

Jack Cano Gamarra
Gerente General
Automotriz J&B Motors SAC