



# EFA AUTOMOTRIZ AUTOMARCAS

Mz A Lt 13 Semi  
Rustica – san juan  
de Lurigancho –  
Lima



R.U.C. N°10405821066

## INFORME TECNICO EFA0425

Asunto: Informe de Mantenimiento Preventivo / Cambio de Repuestos en el Sistema de Lubricación -“Carter”

### 1. DATOS GENERALES

RAZÓN SOCIAL : CIENCIA INTERNACIONAL RUC: 20137290180  
DIRECCIÓN : AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES  
VEHICULO : MARCA NISSAN /MODELO PICKUP 4WD  
PLACA : EGP 432 AÑO:  
CONTACTO : DIANA AREVALO

### 2. ANTECEDENTES

El vehículo presenta fuga de aceite en el sistema de lubricación por el lado del Carter producto de un desgaste interno.  
El cárter y el bloque del motor puede deteriorarse por el tiempo, el calor o daños. Busca residuos aceitosos en los bordes del cárter.

### 3. SOLUCION

Cambio de componentes en el sistema de lubricación:

- Desmontaje y montaje de motor y caja de Cambios
- Cambio de retén posterior de cigueñal
- Cambio de retén delantero
- Desmontaje de cárter y limpieza

### 4. IMÁGENES DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO



### 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- **Identifica la fuente:** Revisa debajo del vehículo para ver dónde gotea. Un mecánico profesional puede diagnosticar la causa exacta con mayor precisión.
- **No ignores la fuga:** Una fuga de aceite puede causar daños costosos si no se repara.

**RECOMENDACIÓN:** Cambiar el disco de embriague, presenta desgaste y soldar el tubo de escape.

  
ANCHIVILCA PONTE EDGARD  
JEFE DE TALLER