MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS

CARRERA Y/O ESPECIALIDAD: TERMINACIÓN , ACABADO DE EDIFICIOS y SOPORTE TECNICO

NOMBRE Del Representante: ROMERO SANTILLAN FRANKLIN W

PROYECTO : DESMONTAJE DE ANTENA EN 03 TORRES

FECHA: 13/07/2025

PROCESO / ÁREA: DESMONTAJE DE ANTENA DE 27M-15M

ITEM	TAREA	PELIGRO	RIESGO	EVALUACIÓN DEL RIESGO					Evaluación de Riesgo (Para riesgos Medios y Altos)
				PROBABILIDAD	SEVERIDAD	SXP	NIVEL DE RIESGO	ACEPTABILIDAD	
1	Reconocimiento al area de trabajo	Zanjas /Desniveles en el lugar de trabajo	Golpe	2	1	2	BAJO	ACEPTABLE	
2	Preparación y 2 almacenamiento de	Posición inadecuada	Golpe	2	1	2	BAJO	ACEPTABLE	
3	Inspeccion de equipos y Herramientas	Generación de polvo	Asfixia	1	3	3	MEDIO	ACEPTABLE	
4	Trabajo de instalacion con altura leve	Uso de escaleras fijas	Caída al mismo nivel	1	2	2	BAJO	ACEPTABLE	
5	Ascenso a torre ventada	Trabajo a la intemperie	Caídas a distinto nivel	1	2	2	BAJO	ACEPTABLE	
6	Desmontaje de torre	Falta de Señalización	Lesiones	1	3	3	MEDIO	ACEPTABLE	
7	Descenso de la torre	Superficies de trabajo en mal estado	Caída de Objetos	1	3	3	MEDIO	ACEPTABLE	
8						0			
9						0			
10						0			
11						0			
12						0			
13						0			
14						0			
15						0			

ELABORADO POR: ROMERO SANTILLAN FRANKLIN W
DIRECCIÓN: JR CUZCO 428 - VILLA NAVAL DE LA MARINA

DISTRITO : TAMBOPATA

PROVINCIA:TAMBOPATA

DEPARTAMENTO: MADRE DE DIOS