



COTIZACIÓN

N.º 00150-2026
Fecha: 08/01/2026

CAL. GRANADA URB. MAYORAZGO MZ. A F1 LOTE 09 - ATE - LIMA

RUC: 20601039193 | Tel.: 948 361 445 | Correo: alejucorp@gmail.com

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL

RUC / DNI: 20137290180

DIRECCIÓN: REPÚBLICA DE PANAMÁ - MIRAFLORES

CONTACTO / TEL.: DIANA ARÉVALO - 948 019 777

DATOS DEL VEHÍCULO

PLACA: EGP 446

MARCA: FORD

MODELO: E350

KILOMETRAJE: 2546026

AÑO: _____

N.º BASTIDOR / VIN: 4NT

TRABAJO SOLICITADO: Reparación de Caja Automática unidad vehicular EGP 446

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN SERVICIO / REPUESTO	P. UNIT.	IMPORTE
01	01	KIT DE EMPAQUETADURA	S/ 480.00	S/ 480.00
02	01	JUEGO DE DISCOS DE FIBRA	S/ 550.00	S/ 550.00
03	01	JUEGO DE DISCOS DE FIERRO	S/ 220.00	S/ 220.00
04	01	JUEGO DE BOCINAS	S/ 350.00	S/ 350.00
05	01	JUEGO DE RETENES	S/ 80.00	S/ 80.00
06	01	FILTRO DE ACEITE PARA CAJA	S/ 110.00	S/ 110.00
07	01	SEPARADOR DE METAL	S/ 280.00	S/ 280.00
08	01	BOMBA DE ACEITE	S/ 580.00	S/ 580.00
09	01	RODAJE UNIDIRECCIONAL DE F.R	S/ 350.00	S/ 350.00
10	01	JUEGO DE PISTONES VULCANIZADOS	S/ 770.00	S/ 770.00
11	01	REPARACION DEL CONVERTIDOR	S/ 520.00	S/ 520.00
12	01	BANDA DOBLE VUELTA	S/ 260.00	S/ 260.00
13	01	BANDA FLEXIBLE	S/ 250.00	S/ 250.00
14	01	ACEITE MERCOM 8/4	S/ 780.00	S/ 780.00
15	01	CONJUNTO DE PLANETARIO	S/ 900.00	S/ 900.00
16	01	SERVICIO MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA CAJA M/O	S/ 1500.00	S/ 1500.00

IMPORTE EN LETRAS

NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 40/100 SOLES

SUBTOTAL	S/ 7980.00
I.G.V. 18%	S/ 1436.40
TOTAL	S/ 9416.40

CONDICIONES COMERCIALES

Forma de pago: **50% Adelanto y 50% contra Entrega.**

Garantía del servicio: **10,000 KM**

Tiempo estimado de trabajo: **05 días**

Validez de la cotización: **06 Días**

DATOS DE PAGO

Banco: Scotiabank

Cuenta: 2070166356 - ALEJU DG S.A.C.

CCI: 00901720207016635655

Detracción: 00-006-089304

OBSERVACIONES / ALCANCE DEL SERVICIO

Se adjunta evidencia fotográfica correspondiente al proceso de desmontaje de la caja de transmisión automática, donde se registran las diferentes etapas de la intervención, así como las condiciones encontradas durante la inspección y evaluación de sus componentes internos para su cambio.

Imagen 01

Cantidad de limaña



Imagenes 02

Kit Planetario no sirven y mas accesorios que se desarmaron

