AUTOMOTRIZ J&B MOTORS SAC

RUC: 20602612270

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL **Fecha 14-01-2024**

RUC: 20137290180

DIRECCION: Av. Republica de Panama 5768 Urb San Antonio (Oficina 4), Lima-Miraflores

DATOS DEL VEHICULO:

MARCA: NISSAN FFRONTIER

PLACA: EGQ-715

Informe

Tengo el agrado de dirigirme a usted y alcanzarle el INFORME TECNICO N°025-2025- J/B, para su mantenimiento correctivo de la camioneta Nissan Egq 715.

En la evalucion se llegó a encontrar lo siguiente:

- **las partes dañadas y con presencia de óxido puertas piloto y copiloto/ delanteras.**
- **Base de puertas y columna oxidadas y carcomidas por oxido.**
- **Baranda de tolva oxidada y se necesita reforzar con Angulo A5**
- **Refuerzo de tolva por gritas de óxido.**
- **Techo en mal estado oxidada**
- **Brazo de soporte de capot oxidada.**
- **como urgencia se necesita su cambio y reparación. Como también cubrir las partes dañadas con pintura base**

En la imagen se puede apreciar la presencia de óxido en las partes principales del sistema de soporte, tanto en el capot delantero, puertas piloto, copiloto y techo.

Para dejar en óptimas condiciones la camioneta, se solicita cambiar toda la estructura dañada y ser emplazada con nueva plancha.









Observación: algunas partes del techo está comenzando a podrirse y las esquinas de las puertas

Recomendaciones:

- **Lavar las unidades regularmente y secar bien eliminando los residuos de agua y usar los insumos correspondientes.**
- **Asegúrate de que las unidades estén completamente secas sin residuos de agua.**
- **Evita las condiciones extremas**
- **Usa un garaje o en alguna zona donde esté protegido de los rallos solares.**
- **Revisa las áreas propensas a la oxidación**

Atentamente,

Jack Cano Gamarra
Gerente General
Automotriz J&B Motors SAC