DON BOSCO SERVICE E.I.R.L

RUC 20538672603

Av. La molina 652 La Molina
Telf: 437-2232
servitec_donbosco@hotmail.com

Señores: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Herramienta:
Nro. De Orden de trabajo: 7088
Fecha de venta:

Fecha: 4/08/2025
Código cliente:
Código vendedor:
Tel.
Fax.

CANTIDAD	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	DCD985	TALADRO	MANTENIMIENTO CON		S/ 350.00
		DEWALT	CAMBIO RODAJES Y CARBONES		
			CAMBIO DE INDUCIDO		
			CAMBIO CARCAZA		
1	DCD985	TALADRO	MANTENIMIENTO CON		S/ 380.00
		DEWALT	CAMBIO RODAJES Y CARBONES		
			CAMBIO DE INDUCIDO		
			CAMBIO DE MODULO INTERRUPTOR		
1	TIDLI 20605	TALADRO	CAMBIO DE CAJA TRASMISION	NO HAY REPUESTO	
		TOTAL			
				TOTAL	S/ 730.00

Condiciones de pago: *AL CONTADO / EN EFECTIVO*
Tiempo de Entrega: *5 DIAS DESPUES DE ACEPTADO*
Validez de la oferta: *7 DIAS*

ACEPTACION

NOMBRE FIRMA

DON BOSCO SERVICE EIRL
193-9284103-0-16 B.C.P
CCI: 00219300928410301613