TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS

CORPORACION ALEJU D.G S.A.C.

RUC:20601039193

PARTE INTERNO DEL TRABAJO
FECHA: 29-04-2025 N° DE COTIZACIÓN: 0078-2025

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
DIRECCIÓN: REPUBLICA DE PANAMA - MIRAFLORES
TELÉFONO: 948 019 777
CONTACTO: DIANA AREVALO

TRABAJOS SOLICITADOS

Servicio de Reparación de Culata "soplado de empaquetadura" implica la sustitución de la junta y rectificado de la culata para asegurar un buen sellado.
-Reparación sistema de suspensión delantera.
El proceso de reparación incluye:
Diagnóstico -Desmontaje-Rectificado-Sustitución de la junta y Cambio de fluidos

DATOS DEL VEHICULO

PLACA: EAA 339 KILOMETRAJE: 072093
MODELO: VAN TRANSIT 3.50
MARCA: FORD
N° DE BASTIDOR: 04

CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNIT	SUB TOTAL
01	Montaje y desmontaje para el cambio de empaquetadura de culata-Ford	S/.1600.00	S/.1600.00
01	Evaluación y rectificación de cilindros 6 y 7, para una mejor compresión.	S/.400.00	S/.400.00
02	Cambio de cartuchos delanteros de suspensión (McPherson)	S/.600.00	S/.1200.00
01	Juego de empaques de culata, tapa de balancines del múltiple de admisión	S/.1500.00	S/.1500.00
01	Cambio de termostato y sellos.	S/230.00	S/.230.00
01	Rectificado de culata para las pruebas de presión y revisión de válvulas.	S/.560.00	S/.560.00
02	Refrigerantes	S/.40.00	S/80.00
01	Limpieza de superficies de contacto entre la culata y el bloque del motor.	S/.500.00	S/.500.00
		SUBTOTAL	**S/.6070.00**
		I.G.V	**S/.1092.60**
CANTIDAD C/LETRA	SIETE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 60/100 SOLES	**TOTAL**	**S/.7162.60**

CONDICIONES:

MÉTODO DE PAGOS: CRÉDITO 4 DIAS.
GARANTÍA: 06 MESES
TIEMPO DE TRABAJO: 04 DÍAS

Banco: Scotiabank.

N° CTA: 2070166356 ALEJU DG.SAC
CCI SCOTIABANK: 00901720207016635655
Detracción: 00-006-089304