



RUC: 20602612270

AUTOMOTRIZ J&B MOTORS SAC

INFORME TECNICO 0034-25

LAVADO DE SALÓN



J&B MOTORS

Versión	JB009-02
Página	4

1. DATOS GENERALES

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL	RUC: 20137290180
TELEFONO:948019777	FECHA DE EVALUACION: 13-03-2025
Dirección: Av. Republica de pana Nro 576 Urb. San Antonio (OFICINA NRO 4) LIMA - MIRAFLORES	SERVICIO: LAVAO DE SALÓN

2. DATOS DE LA UNIDAD

MARCA: FORD E3500	MODELO: ECOLINE
PLACA: EGM 334	KILOMETRAJE:
COMBUSTIBLE: REGULAR	FECHA: 17-03-2025

3. ANTECEDENTES

El cliente llego con la Van de placa EGM 334, para el servicio de lavado de salón y chasis.

4. OBJETIVO.

Brindar el mejor servicio para nuestros clientes con calidad y seguridad.

5. INSPECCION DE VAN ANTES DE INICIAR

6.



1- Techo interior contaminado de grasa y polvo.

- Lavado de techo contaminados de grasa y polvo.



2 - Piso maltratados y reseco.



Falta de limpieza y descontaminación de piso, con silicona de piso sonax.



3- Lavado a presión chasis y carrocería.



4- Descontaminación de tablero y siliconado con sonax uv.




5- Asientos contaminados y cinturones de seguridad con grasa.

7. Sistemas evaluados

Motor		Estructuras y guardas	●	Equipo de trabajo		Limpieza Y Desinfección De Salón	●
Asientos y cinturones	●	Trasmisión y frenos		Sistema de refrigeración		Aplicar Silicona Con Uv	●

8. Trabajos realizados




Descontaminación de techo interior con producto ABS SONAX



Descontaminación de asientos y cinturones de seguridad con de asientos. cloruro de potasio.



Siliconado y desinfección de piso.



Siliconado de tablero. Sonax



Limpieza de panel laterales y delantero, consola y timón. siliconado con protector UV.



Limpieza de chasis y carrocería.

9. Observaciones y recomendaciones

La van EGM 334, llego a nuestras instalaciones para su lavado de salón y se encontró lo siguiente:

- Techo interior con presencia de grasa y polvo.
- Asientos contaminados y manchados de (Grasa y polvo)
- Cinturones de seguridad con presencia de grasa y tierra.
- Piso de salón socia y reseca.
- Puertas y tablero con presencia de polvo y grasa.
- Chassis Con Presencia De Barro Seco.

Se recomienda:

- Realizar un buen servicio de lavado de salón cada 6 meses.
- Usar productos de calidad para no maltratar el tapiz y laterales.
- Proteger de polvo y grasa el techo interior, enviando a tapizar.
- Aplicar el undercoating en el chasis ya que presenta oxido.
- Al momento de lavar secar todas las partes donde reposa el agua para evitar el óxido.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JACK CANO'. The signature is stylized and somewhat cursive.

Jack Cano Gamarra
Gerente General
Automotriz J&B Motors SAC