



INFORME DE SERVICIO N° 02-2025

Lima, 05 de enero del 2025

PARA: CIENCIA INTERNACIONAL

RUC: 20137290180

Datos del vehículo





Marca	Ford
Modelo	Transit 350
Placa	EAA-339
Color	Gris
Año	2017
Combustible	Gasolina







SERVICIO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Y EL SISTEMA DE FRENOS

Al realizar la inspección y revisión de los sistemas de suspensión y frenos se ha identificado algunos correctivos que se detallan a continuación:



N°	DETALLE	FOTOGRAFÍA
01	Reparación de 02 amortiguadores delanteros- Macpherson	
02	Cambio de bocinas de los trapecios delanteros	
03	Cambio de pastillas de freno delantero	
Adicional	Se identificó una fuga de aceite en la tapa del diferencial posterior, se procedió al desarmado, limpieza, cambio de aceite y empaquetadura.	

Adicionalmente, se tiene las siguientes observaciones y recomendaciones que deberán ser atendidos en el siguiente correctivo.

01	Fuga de aceite entre la unión del motor y caja de transmisión	
02	Se recomienda realizar el cambio de aceite de motor y caja de transmisión automática, debido a que no se cuenta con información del último cambio y se visualiza los aceites con aspecto negro y olor a quemado.	
03	Por el kilometraje, se recomienda realizar un afinamiento electrónico: Revisión/cambio de bujías, limpieza de obturador, múltiple de admisión e inyector y revisión/limpieza de los sensores.	
04	Aplicación de undercoating para proteger el chasis del deterioro producto del barro, agua y oxidación.	

Atentamente



Jack Cano Gamarra
Jefe de Planta
Automotriz J&B Motors SAC