



RUC: 20602612270

AUTOMOTRIZ J&B MOTORS SAC**INFORME TECNICO 0024-25
SERVICIO DE DIACNOSTICO****J&B MOTORS**

Versión JB009-02

Pagina 4

1. DATOS GENERALES

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL	RUC: 20137290180
TELEFONO:948019777	FECHA DE EVALUACION: 06-03-2025
Dirección: Av. Republica de pana Nro 576 Urb. San Antonio (OFICINA NRO 4) LIMA - MIRAFLORES	SERVICIO: LAVAO DE SALÓN

2. DATOS DE LA UNIDAD


MARCA: FORD E3500	MODELO: ECOLINE
PLACA: EGO016	KILOMETRAJE:
COMBUSTIBLE: REGULAR	

3. ANTECEDENTES

El cliente lIego con la Van de placa EGO-016 para el servicio de lavado de salón y chasis.

4. OBJETIVO.

Brindar el mejor servicio para nuestros clientes con calidad y seguridad.

5. INSPECCION DE VAN ANTES DE INICIAR


1- Techo interior contaminado de grasa y polvo.



2- asientos y cinturón de seguridad contaminados de grasa y polvo.



3- Limpieza extrema de tablero para aplicar silicona con UV



4- Descontaminación De Puertas Y Tapiz Laterales para aplicar silicona UV.



Aspirado y desinfectado piso de salón para aplicar silicona de llanta. sonax



6- presencia de piso reseco y contaminado.

6. Sistemas evaluados

Motor		Estructuras y guardas	●	Equipo de trabajo		Limpieza Y Desinfección De Salón	●
Sistema hidráulico		Trasmisión y frenos		Sistema de refrigeración		Aplicar Silicona Con Uv	●

7. Trabajos realizados



Descontaminación de techo interior con producto ABS SONAX



Descontaminación y siliconado de asientos.



Siliconado y desinfección de piso.



Siliconado de salón. Sonax



siliconado de todos los asientos con protector uv. sonax



Limpieza de panel laterales y delantero, consola y timón. siliconado con protector UV.

8. Observaciones y recomendaciones

La van EGO016, llevo a nuestras instalaciones para su lavado de salón y se encontró lo siguiente:

- Techo interior con presencia de grasa y polvo.
- Asientos contaminados y con presencia de bacterias, (Grasa y polvo)
- Cinturones de seguridad con presencia de grasa y tierra.
- Piso de salón socia y reseca.
- Puertas y tablero con presencia de polvo y grasa.
- Chassis Con Presencia De Barro Seco.

Se recomienda:

- Realizar un buen servicio de lavado de salón cuando lo requiera.
- Usar productos de calidad para no maltratar el tapiz y laterales.
- Proteger de polvo y grasa el techo interior, enviando a tapizar.
- Aplicar el undercoating en el chasis ya que presenta oxido.

NOTA: se encontraron partes manchadas con grasa el techo interior, eso indica que son años que no se limpiaron.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JACK CANO'. The signature is stylized with large, overlapping letters.

Jack Cano Gamarra
Gerente General
Automotriz J&B Motors SAC