



TALLER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS



PARTE INTERNO DEL TRABAJO

FECHA: 29-04-2025 N° DE COTIZACIÓN: 0078-2025

DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: CIENCIA INTERNACIONAL

RUC: 20137290180

DIRECCIÓN: REPUBLICA DE PANAMA - MIRAFLORES

TELÉFONO: 948 019 777

CONTACTO: DIANA AREVALO

TRABAJOS SOLICITADOS

Servicio de Reparación de Culata "soplado de empaquetadura" implica la sustitución de la junta y rectificado de la culata para asegurar un buen sellado.

-Reparación sistema de suspensión delantera.
El proceso de reparación incluye:

Diagnóstico -Desmontaje-Rectificado-Sustitución de la junta y Cambio de fluidos

DATOS DEL VEHICULO



PLACA: EAA 339 KILOMETRAJE: 072093

MODELO: VAN TRANSIT 3.50

MARCA: FORD
N° DE BASTIDOR: 04

CANT.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNIT	SUB TOTAL
01	Servicio de Montaje y desmontaje lado motor y suspensión para el cambio de empaquetadura de culata y cartuchos de suspensión (Macpherson)	S/.1200.00	S/.1200.00
01	Evaluación y rectificación de cilindros 6 y 7, para una mejor compresión	S/.325.00	S/.325.00
01	Rectificado y prueba hidrostática de culata para las pruebas de presión, revisión de válvulas y bomba de agua.	S/.430.00	S/.430.00
01	Limpieza de superficies de contacto entre la culata y el bloque del motor incluido el sondeo de Radiador.	S/.800.00	S/.800.00
		SUBTOTAL	S/.2755.00
		I.G.V	S/. 495.90
CANTIDAD C/LETRA TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 90/100 SOLES		TOTAL	S/. 3250.90

CONDICIONES:

MÉTODO DE PAGOS: CRÉDITO 4 DIAS.

GARANTÍA: 06 MESES

TIEMPO DE TRABAJO: 04 DÍAS

Banco:



Scotiabank.

N° CTA: 2070166356


ALEJU DG.SAC

CCI SCOTIABANK: 00901720207016635655

Detracción: 00-006-089304



Dimensions based on Ford Tourneo Custom with wheelbase L2



AV. URUBAMBA NRO. 550 ASC. SAN JUAN LIMA - LIMA - ATE

¡ Calidad y servicio que marcan la



Jeep

