

INFORME N° 022- MECANICA/LOG

PARA : DIANA AREVALO SANCHEZ

JEFE DE LOGISTICA

DE : FRANKLIN LIVIAS ALVINO

ENCARGADO DE MECANICA

Estimado/a Diana

Me dirijo a usted con el fin de reportar la inspección realizada a la flota vehicular, específicamente a la placa EAA-339 detallando algunas observaciones encontradas y sus adicionales, que afectan el desempeño de este vehículo.

## **1. DESCRIPCION DE LO ENCONTRADO:**

- La unidad presenciaba sonido en el rodaje delantero lado izquierdo.
- La unidad se encontraba con el mantenimiento preventivo vencido por lo cual se programó para su mantenimiento preventivo y correctivo.


## **2. ADICIONALES ENCONTRADO POR EL TALLER ESPECIALIZADOS:**

- Se realizó cambio de aceite de motor (**Shell 10w30**).
- Se realizó cambio de filtro de aceite.
- Se realizó el cambio de filtro de aire.
- Se realizó el desmontaje de rodaje delantero lado izquierdo.
- Cambio de rack de cremallera.
- Se cambió rodaje delantero lado izquierdo.

El trabajo supervisado que realizó el taller mecanico ha permitido garantizar que los vehículos estén en condiciones óptimas para su uso siempre con las verificaciones necesarias.

## **2. Limitación de Recursos:**

Es importante mencionar que, debido a la falta de herramientas específicas y equipos adecuados en nuestras instalaciones, se ha necesitado de los servicios de un mecánico externo para la ejecución de las reparaciones y mantenimientos. Esta medida ha sido tomada con el fin de no afectar la operatividad de la flota y asegurar la realización óptima de los trabajos. Es difícil explicar que se haya mantenido a los vehículos óptimamente, sin las herramientas que yo solicité me sean entregadas a la brevedad para poder cumplir mis labores.



### 3. Recomendaciones:

- Con el fin de optimizar el tiempo de atención y evitar la dependencia de servicios externos, es recomendable que se considere que cada 5000 km se realice un mantenimiento preventivo a las unidades para evitar fallas a futuro.
- Se recomienda hacer un seguimiento a la unidad en el sistema de refrigeración y también a la caja de transmisión revisar correctamente los fluidos
- Se recomienda cambiar el accesorio de la puerta de piloto ya que presenta sonidos fuertes a la hora de abrir y cerrar.
- Se recomienda que el conductor a cargo reporte cualquier anomalía.

FRANKLIN LIVIAS ALVINO  
Mecánico Automotriz