



**SERVICIOS
GENERALES CORILLA
RUC 10480179701**

N° SGPC-0050

SEÑORES: HECTOR
EMPRESA: CIENCIA INTERNACIONAL
LUGAR: PLANTA HUACHIPA
SERVICIO: IMPERMEABILIZACION DE TECHO Y CURACION DE PARED
FECHA: 24/05/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	COSTO TOTAL
1	Impermeabilización de techo en una medida de 112 m2 (Para la realización de este servicio primero procedemos a limpiar toda el area para despues sellar las fisuras, y por ultimo colocar 3 capaz de impermeabilizante) SERVICIO A TODO COSTO	S/ 2.128,00
2	Reparación de pared de una oficina afectada por la humedad (Procedemos con la limpieza, el lijado, colocación de imprimante y terminamos con pintura. SERVICIO A TODO COSTO	
Sub Total		S/ 2.128,00
IGV 18%		S/ 383,04
Total		S/ 2.511,04

El servicio incluye a los operarios con equipos de protección y sctr.

NOTAS

1.- Cualquier cambio no contemplado se cotizara según previa coordinación.

Con la confianza de haberlos servido y a la espera de vuestra prontas noticias, nos despedimos de usted.

Ruth Gabriela Corilla Perez

