

Instrumentación Nano-Satelites - Task #1318

Milestone # 1335 (New): Tener sistema de recepción con 3 estaciones operativas al 100% integrado con servidor de datos

Task # 1314 (Closed): Tener Operativo Receptor 1 al 100%

Task # 1315 (Closed): OPTIMIZACIÓN DEL HARDWARE (RECEPCIÓN)

Revisar amplificadores de receptores

04/03/2018 04:51 PM - Edgardo Pacheco

Status:	Closed	Start date:	04/03/2018
Priority:	High	Due date:	04/17/2018
Assignee:	Alessandro Morales	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:	Prototipo Recepcion 2.0	Spent time:	0.00 hour
Description			

History

#1 - 04/19/2018 04:35 AM - Alessandro Morales

- Status changed from New to Closed

- % Done changed from 0 to 100

- Se realizó inspección del amplificador.
- Se plantea una nueva actividad en la cual, haciendo uso del transmisor (otra fuente), se inyecte señal para verificar el correcto funcionamiento de los mismos.
- Como parte de la inspección se observó corrosión en conectores Tipo N de los cables RG8 que no se encuentran conectados a ninguna antena. Se procederá a retirar los cables, llevarlos a mesa y cambiar los conectores.
- Para los conectores que se encuentran instalados en 2 de las antenas, se plantea el mantenimiento (limpieza) usando "limpia contactos".
- Cabe resaltar que el alambre de cobre usado para las antenas es esmaltado y sólo requiere de limpieza superficial.