



**ANEXO 1: LISTA DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS**  
**REQUERIMIENTO: 13Oct21 OP OP Nuevo Driver - tablero nuevo**

**N° 207-2021-CI/ROJ**

ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR				
BIEN / SERVICIO / OBRA:	CENTRO DE COSTOS	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACION TECNICA
#8804 - TABLERO TD-Tx (Sala de rectificadores - OPE)	OP COCO Imaging [449]	( 1,00 )	Unidad	Interrupor Principal - 01 ITM MCCB 3x100A (reg.[0.7-1.0] In) - XT1B160-16A-3P-TMD - 25kA@240Vac, 18kA@415Vac, 15kA@440Vac - ABB Interruptores derivados - 06 ITM MCCB 3x50A - A1B 125 TMF 25kA@240Vac, 18kA@380Vac, 15kA@440Vac, 5kA@250Vdc - ABB Panel Barras Cu - 01 Panel de 18 polos - 25 x 5mm. Cu electrolítico - 01 Barra de Tierra - 01 Gabinete para adosar, uso interior NEMA 12, (H)800 x (W)600 x (F)200 mm. Fabricación nacional Plancha metalica galvanizada de 1,5mm, limpieza quimica, fosfatizado, pintura base epoxica, acabado color gris tráfico RAL 7042, de aplicación electrostática. Incluye mandil abisagrado. - 01 Embalaje local cartón y vinifil para tablero adosado
<div><div>Kuyeng Ruiz, Karim</div><div>Jefe de Área</div><div>Radio Observatorio de Jicamarca</div></div>				