

## Sistema de Alerta Temprana de Huaycos - Task #1293

Enhancement # 1291 (New): Mejoras de SATHV2.0

### Reemplazo y configuración de AP en operaciones cauce Huaycoloro y Rioseco

02/15/2018 01:29 PM - Joel Hancoo

<b>Status:</b>	New	<b>Start date:</b>	02/05/2018
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	02/12/2018
<b>Assignee:</b>	Joel Hancoo	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>		<b>Spent time:</b>	0.00 hour
<b>Description</b>			
En el diagnóstico inicial del SATHV2.0 se encontraron problemas en la comunicación de los enlaces entre las estaciones ubicadas en los cauces y la sala de operaciones.			
En coordinación con el área de redes.			