

## Instrumentación Nano-Satelites - Task #391

Milestone # 387 (Closed): Prototipo Recepcion 2.0

### Mejorar el Sistema de Encendido Automatico

01/12/2016 02:51 PM - Josemaría Gómez

<b>Status:</b>	Closed	<b>Start date:</b>	02/15/2016
<b>Priority:</b>	Normal	<b>Due date:</b>	02/18/2016
<b>Assignee:</b>	Josemaría Gómez	<b>% Done:</b>	100%
<b>Category:</b>		<b>Estimated time:</b>	0.00 hour
<b>Target version:</b>	Prototipo Recepcion 2.0	<b>Spent time:</b>	0.00 hour

#### Description

Se debe Agregar un sistema de redundacia para evitar fallas con respecto a :

- Cortes de Luz
  - Corte de conexion a Internet
  - Falta de Espacio para Almacenamiento.
  - No respuesta del sistema de Control de encendido.
  - Feedback Termico - Fusibles y Diodos de Proteccion.
  - Agregar Buzzer + led Indicadores + Sistema Logg Serial(Opcional)
- Al final se generará una placa con todo el Sistema de Recepción

#### History

#1 - 09/26/2016 04:02 PM - Josemaría Gómez

- Status changed from New to Closed

#2 - 01/25/2017 02:37 PM - Josemaría Gómez

- % Done changed from 0 to 100