



CONFORMIDAD DE BIENES O SERVICIOS

1. FECHA DE EMISION : 6/04/2026
2. ÁREA USUARIA : Unidad de Operacion de Instrumento
3. CENTRO DE COSTOS : 183
4. PROVEEDOR : ALVARADO HIDROSAL E.I.R.L.
5. REQUERIMIENTO N° : Requerimiento N° SV-058-26 OP
6. NÚMERO DE CONTRATO (OS/OC): : OS N° 037-2026-CI/ROJ

7. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

REPARACION COMPLETA DE UNA BOMBA DE AGUA DE 30 HP.

Rebobinado de motor.
Cambio de rodamientos.
Cambio de sello mecanico.
Cambio de empaques.
Cambio de seguros.
Cambio de orrines.
Barnizado y secado de rebobinado.
Limpieza completa de la bomba.
Megado de la bomba al finalizar trabajo.
Pruebas electricas y amperaje.

INFORME TÉCNICO
GARANTIA 6 MESES

*

8. CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

Por medio del presente el área usuaria: Unidad de Operacion de Instrumento

Otorga la conformidad del servicio o bien señalado en el numeral 7, sin perjuicio de los vicios ocultos.

9. MONTO CONTRACTUAL: S/. 8,496.00

MONTO A PAGAR: S/. 4,248.00

10. OBSERVACIONES

*Verificado por:

Karim Kuyeng R.
Unidad de Operacion de Instrumento