



**J&M S.A.C**

*INSUMOS, SERVICIOS & MANTENIMIENTO*

**Fecha de emisión:** 11/06/2024

## **Informe Técnico**

**Fecha de Inicio:** 10/06/2024

**Fecha final del servicio:** 10/06/2024

**Nombre del servicio:** CAMBIO DE CHAPAS, NIVELACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO Y COLOCACIÓN DE TOPES.

**Datos del servicio:** CAMBIO DE CHAPAS, NIVELACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO Y COLOCACIÓN DE TOPES.

**Cliente:** CIENCIA INTERNACIONAL

**Local:** CIENCIA INTERNACIONAL

### **1. DATOS DEL EQUIPO (REPARACION Y/O FABRICACION):**

#### **✓ DESCRIPCIÓN DEL ESTAD FINAL DEL SERVICIO**

**Cliente solicita:** Cambio de chapas inferiores, nivelación, colocación de tope en puerta de vidrio.

#### **1. CAMBIO DE CHAPAS INFERIORES DE PUERTA DE VIDRIO.**

##### **Se realizo:**

- Retiro de chapas antiguas.
- Suministro e instalación de chapas nuevas.
- Pruebas de funcionamiento, brindando aprobación el Sr David.
- Se entregó chapas antiguas al encargado.

AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR. COSSIO)  
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

**Teléfonos:** 01-792 1010 / 920 303 790 / 963 826 399 / 963 826 388

**e-mail:** [insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com](mailto:insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com)

*R.U.C: 20555357100*



**J&M S.A.C**  
*INSUMOS, SERVICIOS & MANTENIMIENTO*

### **ANTES**



### **DESPUÉS**



## **2. NIVELACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO**


### **Se realizó**

- Puerta de vidrio descuadrada, para la nivelación se procede con el desmontaje de hoja de vidrio y zócalo de aluminio.
- Montaje de hoja de vidrio y zócalo de aluminio, verificando nivelación y correcto funcionamiento.
- Reinstalación de felpa en borde de puerta de vidrio.
- Verificación y pruebas de funcionamiento.

AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR. COSSIO)  
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

**Teléfonos: 01-792 1010 / 920 303 790 / 963 826 399 / 963 826 388**  
**e-mail: [insumos servicios mantenimiento jm@hotmail.com](mailto:insumos servicios mantenimiento jm@hotmail.com)**

*R.U.C: 20555357100*



*J&M S.A.C*

*INSUMOS, SERVICIOS & MANTENIMIENTO*

**ANTES**



**DESPUÉS**



**3. COLOCACIÓN DE TOPE EN LA PARTE SUPERIOR DE LA PUERTA DE VIDRIO**


**Se realizó:**

- Suministro e instalación de tope en la parte superior de una puerta de vidrio.
- Instalación de tope de jebe con tornillo
- Verificación y pruebas de funcionamiento.

AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR. COSSIO)  
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

**Teléfonos: 01-792 1010 / 920 303 790 / 963 826 399 / 963 826 388**  
**e-mail: [insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com](mailto:insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com)**

*R.U.C: 20555357100*



**J&M S.A.C**

*INSUMOS, SERVICIOS & MANTENIMIENTO*

## **INSTALACIÓN**



### ❖ **OBSERVACIONES:**


Nos informan que la puerta de vidrio no desliza correctamente, se procedió a desinstalar las garruchas para poder nivelarlas. Se volvió a instalar y se hizo las pruebas de funcionamiento correspondientes brindando conformidad del servicio en general el Sr David.



AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR. COSSIO)  
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

**Teléfonos: 01-792 1010 / 920 303 790 / 963 826 399 / 963 826 388**  
**e-mail: [insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com](mailto:insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com)**

*R.U.C: 20555357100*



**J&M S.A.C**

*INSUMOS, SERVICIOS & MANTENIMIENTO*

✓ **CRONOGRAMA DE TRABAJO:**

- Se realizó el trabajo en 01 día hábil. Se inició el 10 de junio y se culminó la misma fecha.



AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR. COSSIO)  
SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA

**Teléfonos: 01-792 1010 / 920 303 790 / 963 826 399 / 963 826 388**  
**e-mail: [insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com](mailto:insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com)**

*R.U.C: 20555357100*