



RAZON SOCIAL:	CIENCIA INTERNACIONAL	FECHA:	30 julio, 2024
RUC:	20137290180	CONDICIÓN DE PAGO	60 % Adelanto
DIRECCIÓN:	AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO	MONEDA:	SOLES
ATENCIÓN:	(OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES	TIEMPO DE ENTREGA	2 dias Maximo
SOLICITANTE:		VALIDEZ	Segun disponibilidad

ASUNTO: Arreglar camino de ingreso/salida al ROJ

ITEM	DESCRIPCIÓN	P. Unt.	Total
------	-------------	---------	-------

Arreglar camino de ingreso/salida al ROJ

Mantenimiento rutinario de camino de ingreso al Radio Observatorio de JICARMCA	15700
Longitud: 640 M x 6 mts	
Se realizaran la siguiente actividad:	
1) Limpieza de camino. Remocion de piedras, material suelto y cualquier otro elemento	
2) Mantenimiento de camino de ingreso de 640 m de largo y 6 metros de ancho.	
Motoniveladora. (10 horas trabajo)	
Rodillo, 10 tn. (10 horas)	
Cisternas de agua, 54 m3 (3 viajes de 5000 galones)	
Material afirmado, 100 m3 (100m3 espesor aprox 3 cm compactado 2.5 cm)	
3) Calidad de material afirmado	
Se adjunta Certificado : MS-23-0595/CB	
4) Garantía 10 meses (espesor de solicitado aprox <3 cm) se recomienda >7 cm	

CUENTA DETRACCIÓN BANCO NACIÓN

BN Soles N° 00-006026494

Tipo Cuenta	Número de Cuenta	C.C. I
Cuenta Corriente Dólares	0011-0136-0100042770-96	011-136-000100042770-96
Cuenta Ahorros Soles	0011-0136-0200451538-99	011-136-000200451538-99

	SOLES S/.	15700.00
	18%	2826.00
	TOTAL S/.	18526.00

Sin otro particular, nos ponemos a disposicion para atender sus consultas o requerimientos.
Atentamente,