



<b>RAZON SOCIAL:</b>	CIENCIA INTERNACIONAL	<b>FECHA:</b>	02 septiembre, 2024
<b>RUC:</b>	20137290180	<b>CONDICIÓN DE PAGO</b>	
<b>DIRECCIÓN:</b>	AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO (OFICINA NRO 4) LIMA - LIMA - MIRAFLORES	<b>MONEDA:</b>	SOLES
<b>ATENCIÓN:</b>		<b>TIEMPO DE ENTREGA</b>	4 días
<b>SOLICITANTE:</b>		<b>VALIDEZ</b>	Segun disponibilidad

**ASUNTO:** Arreglar camino de ingreso/salida al ROJ

ITEM	DESCRIPCIÓN	P. Unt.	Total
------	-------------	---------	-------

**Arreglar camino de ingreso/salida al ROJ**

1. Mantenimiento de camino de ingreso a la Vía dimensiones del camino es 640 m x 6m

Cisterna de agua 5000 galones (3 viajes)

7850

Material afirmado 100 m3 espesor aprox 2.5 cm compactado

**Calidad de material según certificado MS230595**



	<b>SOLES S/.</b>	<b>7850.00</b>
	<b>18%</b>	<b>1413.00</b>
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>9263.00</b>

Sin otro particular, nos ponemos a disposición para atender sus consultas o requerimientos.

Atentamente,