

ORDEN DE TRABAJO 202505120278

EXPEDIENTE: 1 - PPD

ASEGURADO: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

PROVEEDOR: DDM AUTOMOTRIZ SAC

TALLER PRINCIPAL: DDM AUTOMOTRIZ SAC

DATOS DEL VEHÍCULO		DATOS DEL SINIESTRO	
MARCA: FORD	PLACA: EGP448	SINIESTRO: 100130125011824	
MODELO: E-350	COLOR: OTROS	POLIZA: 3012400017041	
AÑO: 2001	CHASIS: 1FBSS31L21HA90885	OCURRENCIA: 24-04-2025	

TRABAJOS REALIZADOS									
DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE DAÑOS									
D	PIEZA	PRECIO	PROVEEDOR	HORAS					
				PL	Pi	M	E	V	
M	GENERICO D/M FUNDA DEL Y PINTAR D/M CAPOT Y PINTAR PLN PANEL DEL Y PINTAR PLN GDFGOS RH Y LH, PINTAR D/M BISAGRAS Y PINTAR TRACCIONAMIENTO	1,011.00	DDM AUTOMOTRIZ SAC	48.00	7.25	-	-	-	-
REP	REPARACIONES RECONSTRUCCION CAPOT (FIBRA) MASCARA DELT REP REJILLA DELT	970.00	DDM AUTOMOTRIZ SAC	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL		1,981.00		48.00	7.25	-	-	-	-

RESUMEN MANO DE OBRA				RESUMEN DE REPUESTOS		RESUMEN SERVICIOS TERCEROS		RESUMEN PERICIAL	
	HORAS	COSTO X HORA	TOTAL	RESPUESTOS ORIGINALES	-	PROVEEDOR	PRECIO	TOTAL MANO DE OBRA	1,981.00
PLANCHADO	48.00	12.00	576.00	DESCUENTOS %				TOTAL REPUESTOS	-
PINTURA	7.25	60.00	435.00	RESPUESTOS M.A.	0.00			SERVICIOS TERCEROS	
MECANICA	-		-	DESCUENTOS %				TOTAL GENERAL \$	1,981.00
ELECTRICIDAD	-		-	ACCESORIOS				DEDUCIBLE \$	198.10
VARIOS	-		-	DESCUENTOS %				DSCTO PRONTO PAGO	-
REPARACIONES	970.00			TOTAL REPUESTOS \$	0.00	TOTAL TERCEROS \$		TOTAL A FACTURAR	1,782.90
TOTAL MANO DE OBRA \$			1,981.00					TOTAL A INDEMNIZAR \$	-
								DEDUCIBLE DAM	0

OBSERVACIONES						
FQ: 10% MIN O \$100+IGV - 12/05 - T/C 3.675						
AUTORIZADO: SI	PENDIENTE: NO	DÍAS DE TRABAJO: 12	FECHA DE INGRESO: 10-05-2025	FECHA DE PERITACIÓN: 10-05-2025	FECHA DE ENTREGA: 26-05-2025	

CLAVE S=Sustitución, L=Leve, M=Medio, F=Fuerte, D=Desmontar y Montar, R=Reparación PL=Planchado, Pi=Pintura, E=Electricidad, M=Mecánica, V=Varios

* Tipo de cambio: 3.68

* Presupuesto referencial sujeto a variación. El importe referencial indicado puede reducirse o incrementarse en función a peritaciones posteriores que determinarán la exacta magnitud de los daños

OFICINA PRINCIPAL

Av. 28 de Julio, 873 Miraflores Lima, Perú

T(511) 213 3333 **F**(511) 243 3131 www.mapfreperu.com



ORDEN DE TRABAJO 202505120278

ASEGURADO: INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU

EXPEDIENTE: 1 - PPD

PROVEEDOR: DDM AUTOMOTRIZ SAC

TALLER PRINCIPAL: DDM AUTOMOTRIZ SAC

* Montos sin considerar IGV

* Perito: MORALES PIZARRO, WILLIAM ELIO

* La factura debe de ser presentada según el monto autorizado en la presente orden, de lo contrario no se procederá con el pago

* La vigencia de la orden es de 100 días desde la fecha de emisión.