



INSUMOS, SERVICIOS & MANTENIMIENTO J & M S.A.C.

RUC 20555357100

AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR COSSIO) , SAN MARTÍN DE PORRES , LIMA - LIMA
D. Comercial: AV. PACASMAYO NRO. 4002 URB. CONDEVILLA (2DO PISO ESQUINA CON JR COSSIO)

Email: insumosserviciosmantenimientojm@hotmail.com

COTIZACIÓN
COT-00000769

Cliente: CIENCIA INTERNACIONAL
RUC: 20137290180
Dirección: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 5768 URB. SAN ANTONIO , Miraflores , Lima - LIMA
T. Pago: Contado
Vendedor: ERNESTO BRYAN RAMIREZ CERVANTES

Fecha de emisión: 2025-10-17 / 10:21:38

Observación: SERVICIO DE GASFITERIA - CIENCIA INTERNACIONAL

COD.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTO.	TOTAL
02959	1	ZZ	Cambio de accesorios de tanque - Se desmontará accesorios de tanque existente, para el suministro e instalación de accesorios. - Válvula llenado, flotador, tubo de rebose - Se realizará pruebas de funcionamiento - Área: Baño de vigilancia	115.00	0.00	115.00
02960	1	ZZ	Cambio de regadera de ducha - Se desmontará grifo existente, para el suministro e instalación de grifo de marca: vainsa - Se realizará pruebas de funcionamiento - Área: Baño de vigilancia	115.00	0.00	115.00
02961	3	ZZ	Cambio de fluxometro para urinario con botón - marca: vainsa - Desmontaje del fluxometro anterior. - Se suministrará e instalará el nuevo flexometro. - Se realizará pruebas de funcionamiento - Área: baño vestuario varones 2 unidades - Área: baño entrada de edificio (varones) 1 unidad	1,100.00	0.00	3,300.00
02962	2	ZZ	Cambio de Válvula de apertura de ducha - Se desmontará válvulas de apertura existentes. - Se suministrará e instalará las válvulas - Marca: vainsa - Se realizará pruebas de funcionamiento	85.00	0.00	170.00

-Cotizacion valida por 07 dias calendarios, posterior a ello se actualiza precios.

-El costo es calculado en base a la totalidad de items cotizados, al variar las cantidades el precio cambiaria.



COD.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTO.	TOTAL
02963	1	ZZ	Detección de humedad - Se picará pared para ubicar de donde proviene la humedad. - Se retirará mayolica. - Incluye resane de pared sin reparación de la fuga. -1.5 mts x 1.5 mts para el picado -Área: Baño de visita - Se emitirá un informe de donde proviene la humedad según ello se elaborará una cotización para el correctivo.	450.00	0.00	450.00
02964	4	ZZ	Cambio de fluxometro para inodoro con palanca Marca: Vainsa - Desmontaje del fluxometro anterior. - Se suministrará e instalará el nuevo flexometro. - Se realizará pruebas de funcionamiento -Área: baño de entrada edificio 1 baño varones 3 baño mujeres	1,050.00	0.00	4,200.00
02965	2	ZZ	Cambio de trampas de lavadero - Desmontaje de trampas deterioradas Suministro e instalación de nuevas trampas de marca: pavco, modelo: p área: baño entrada de edificio	88.90	0.00	177.80
02966	4	ZZ	Cambio de Ducha Eléctrica Solución 4T - Se desmontará ducha eléctrica existente. - Se Suministrará e instalará Ducha Eléctrica Solución 4T - Modelo: SOLDE5500GC - Ancho: 13.4 cm, Alto: 16.8 cm - Capacidad: 3L - Brazo de ducha, duchita, manguera para duchita, soporte y reductor de presión. - Se verifica que no hay punto de conexión eléctrica, debido a ello no se considerará la instalación de lo mencionado. - Área: Baño mujeres - visita	140.00	0.00	560.00
02967	1	ZZ	Cambio de sistema de valvula de descarga para inodoro one piece c/ boton superior - Se desmontará pulsador de descarga de inodoro. - Se suministrará e instalará - Marca: Metusa -Área: Baño de mecánica	130.00	0.00	130.00

-Cotizacion valida por 07 dias calendarios, posterior a ello se actualiza precios.

-El costo es calculado en base a la totalidad de ítems cotizados, al variar las cantidades el precio cambiaria.



COD.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNIT	DTO.	TOTAL
02968	1	ZZ	Descubrir humedad generada por urinario - Se picará pared para ubicar de donde proviene la humedad. - Se retirará mayolica. - Se emitirá un informe de donde proviene la humedad según ello se elaborará una cotización para el correctivo. - Incluye resane de pared sin reparación de la fuga. -1.5 mts x 1.5 mts para el picado - Área: baño de mecánica - Se emitirá un informe de donde proviene la humedad según ello se elaborará una cotización para el correctivo.	450.00	0.00	450.00
						OP. GRAVADAS: S/ 9,667.80
						IGV: S/ 1,740.20
						TOTAL A PAGAR: S/ 11,408.00

BBVA CONTINENTAL Soles N°: 0011-0482-01000109-27 - **CCI:** 011-482-000100010927-70
BANCO DE CREDITO DEL PERU Soles N°: 191-2681586-0-25 - **CCI:** 002-191002681586025-54
INTERBANK Soles N°: 200-3003453985 - **CCI:** 003-200-003003453985-35
INTERBANK Dólares Americanos N°: 200-3003453992 - **CCI:** 003-200-003003453992-31

Información adicional:

Adelanto 50% y saldo restante contraentrega

PAGOS:

SALDO: S/ 11,408.00

-Cotizacion valida por 07 dias calendarios, posterior a ello se actualiza precios.
 -El costo es calculado en base a la totalidad de ítems cotizados, al variar las cantidades el precio cambiaria.

